

第2段揚水機場のポンプ故障に伴う農業用水の管理の徹底について

8月3日に第2段揚水機場の1号機ポンプ電動機集電部において、焼損事故が発生し1号機ポンプの運転が出来なくなりました。(3台の内2台は現在運転中)

現在、早期復旧に向け電動機メーカーに調査をしていただいているところですが、復旧の目処はたっており、蔵王ダムからの河川放流を増量し、頭首工での取水を最大限おこなっております。

つきましては、用水が十分に確保出来ない状況のため、用水使用に当たり、集中取水、かけ流し等による、必要以上の取水にならないように、また、排水路の状況も見てください、農業用水の管理の徹底をお願いします。

焼損箇所




NO. 1 ポンプ全景



電動機全景



電動機集電部



焼損状況